

Pressemitteilung Nr. 13/2025

20. Juni 2025



Reparaturarbeiten am Pöbnecker Marktbrunnen

Dem einen oder anderen wird es bereits aufgefallen sein: Im Brunnen auf dem schiefen Markt in Pöbneck fließt kein Wasser. Der Grund: Die Rohre im Inneren der zentralen Sandsteinsäule müssen erneuert werden.

Aus insgesamt vier Wasserspeiern sprudelt das Wasser für gewöhnlich auf dem Pöbnecker Markt. Die Stahlrohre des Brunnens sind allerdings durch Rost beschädigt und sollen nun ausgetauscht werden.

Dies ist jedoch nicht ohne Weiteres möglich. Denn auf der Sandsteinsäule, in der sich die Rohre befinden, thront das Pöbnecker Marktbornmännchen. Für die erforderlichen Arbeiten muss das steinerne Männlein nun kurzzeitig weichen. Ein Steinmetz wird am Dienstag, dem 24. Juni, das Marktbornmännchen sowie die Krone der Sandsteinsäule abnehmen, um die Instandsetzung zu ermöglichen. Das genaue Ausmaß der notwendigen Reparaturarbeiten und damit auch deren Dauer sind erst nach einem Blick ins Innere abschätzbar.

Pressekontakt:

Anne Gölitzer

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 03647/500 306

Fax: 03647/500 5306

E-Mail: anne.goelitzer@poessneck.de

Stadtverwaltung Pöbneck

Markt 1

07381 Pöbneck

www.poessneck.de